竣工验收意见	勘察单位意见	现场地质与勘察报告相符，地基承载力符合设计要求 项目负责人：（公章） 2021年 1 月4 日
	设计单位意见	工程符合设计文件要求，同意验收。 项目负责人：（公章） 2021年 1 月 4 日
	施工单位意见	工程质量符合设计文件要求及规范标准规定，评定为合格 等级 项目经理：（公章） 2021 年 1 月4 日
	监理单位意见	工程质量经验收评定为合格等级。 总监理工程师：（公章） 2021年 1 月 4 日
	建设单位意见	工程质量符合设计文件要求及规范标准规定，工程质量经验收评定为合格 等级。 项目负责人：（公章） 2021 年1 月4 日
备案机构意见	该工程竣工验收备案文件已于2021年 1 月19日收讫，文件齐全。 经办人签字： （公章） 2021年 1 月 19 日	

附：1. 即墨区人民防空工程竣工验收备案表；
2. 即墨区市政公用事业服务中心备案情况说明；
3. 即墨区园林环卫服务中心备案情况说明；
4. 规划、消防、环保等部门验收意见或备案文件。